


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
19.	405	Dobó köz 8.	Parasztház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésű beépítés, előkerttel	FSZ	Oromfalas, nyereg-tető, palafedéssel	Nyílászárók eredetiek, ablakok hatosztatúak	Cementtrabccal vakolt

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
A nyári konyha tetőtípusa nyeregtető, palafedéssel. Ablakai eredetiek, hatosztatúak, rácsozottak.	Nincs adat	Részben deszkakerítés és drótfonatú kerítés.	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Az épület egyszerű faoszlopos tornácú parasztház, melynek tömegarányait és nyílászáróit megőrizték. Az ablakok hatosztatúak, az ajtók betétesek.	A tető előregedett, a kémények állékony-sága rossz, a melléképület ablakának külső szárnyai hiányoznak. A lábazat víz-szedik.	A felvétel ideje: 2004. 04. 28. Nemcsak maga az épület, hanem az egész épületegyüttes elhelyezkedése, valamint a környezete (a diófával) védendő.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tető állapota megvizsgálendő, a héjazaton a szükséges javításokat el kell végezni. A kéményeket helyre kell állítani.	A lábazat vizesedését meg kell akadályozni.	Az ablakokat újra kell festeni.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
A tető állapotát meg kell vizsgálni, a kéményt helyre kell állítani. Szigetelés szükséges.			

Támogatások	Felújítás időpontja

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Az egész telek (épületekkel, diófával együtt) utcaképi szempontból is megőrzendő.

Fotók

