

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
23.	2089/2	Dózsa György út 7.	Melléképület	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló	FSZ	Oromfalas nyeregtető Cserép	Eredeti, fa	Vakolt
<b>Melléképület</b>		<b>Pince</b>		<b>Kapu, kerítés</b>	<b>Kút</b>
1800-as években épült melléképület, az épület vége istálló volt. A melléképület egyrészét már elbontották, fedett kocsi-beállót építettek hozzá, hullámlemez fedéssel.		Kert végében a dombba mélyítve, támfal kerítéssel		Kőoszlopok között vas-kerítés, a kőoszlopok eredetiek	Fedett, zárt, kerekeskút
<b>Leírás, jellemzők, védendő érték</b>			<b>Műszaki állapot</b>	<b>Megjegyzés</b>	
A főépületet elbontották, helyén két új lakóépület található.			A tetőszerkezet enyhén megrogyott, a nyílászárók rossz állapotúak.	Felvétel időpontja: 2004.04.19.  A melléképület védelme, az átépített nyílászáró miatt meggondolandó, a kerítés kőoszlopaikat és a pincét védelemre javasoljuk	

## Helyszínrajz



## Fotók



<b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>			
<b>Tető</b>	<b>Homlokzat</b>	<b>Nyílászárók</b>	<b>Egyéb</b>
A tetőszerkezet teljes körű felújításra szorul.	Újra vakolása festése.	Nyílászárók teljes felújítása.	
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	
<b>Támogatások</b>			<b>Felújítás időpontja</b>
<b>Tulajdonviszony</b>			
Magántulajdon			
<b>Egyéb javaslatok</b>			
<b>Fotók</b>			
			