


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
24.	2088/1	Dózsa György út 9.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Óvoda	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Oromfalas nyeregtető Pala	Hat osztatú, fa abla	Vakolt

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Épület végében annak meghosszabításaként.	Nincs adat.	Vaskereten, ritka kiosztású lécekerítés.	Nincs.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Parasztház eredeti állapotban, az ablakok körül vakolt, színezett, szalagkeretes díszítés, zsalus nyílászárók.	A lábazat vizesedik, a vakolat lemállott, a tetőszerkezet megrongyolt, a falak düledeznek.	Felvétel időpontja: 2004.04.19.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tetőszerkezet felújításra szorul.	A szerkezeti falak megerősítése szükséges, a homlokzat vakolása, festése, a lábazat szigetelése.	Nyílászárók telejeskörű felújítása.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			

Fotók

