


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
40.	2102	Torbágy, Fő u. 53	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Oromfalas nyeregtető Hullámlemez	4 és 6 osztatú, fa ablakok, betétes, részben üvegezett ajtó.	Vakolt cementrubic
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs adat.			Nincs adat.	Kőoszlopok között vas- kerítés, kő lábazatban. A kocsibahajtó után tömör kőkerítés. A gyalogkapu és a kocsikapu tákolt fa.	Nincs.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Parasztház, majdnem eredeti állapotban, eredeti nyílászárók, mészko szalagkeret a nyílászárók körü,	Nyílászárók kopottak, az épület lábazata vizesedik, a vakolat hullik, lemezfedés a pala vagy cserép fedés helyett	Felvétel időpontja: 2004.04.06.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
Hullámlemezfedés cserépre történő cseréje	Lábazat vizesedésének megszüntetése, szigetelése homlokzat újravakolása, színezése.	Nyílászárók keretei felújítandóak.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
		A kapu cseréje, az utcaképbe illő megjelenésűre	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Tető héjazatának cseréje, lemezfedés helyett cserépfedés			
Fotók			
