


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
45.	1914	Torbágy, Fő u. 70	Polgári lakóház		-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	"L" alakban befordított	FSZ	Oromfalas nyeregtető Cserép	Hatosztatú, fa ablakok	Kő
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
A főépület végében, az épület hátsó szárnya, lakóépületté alakítva.			Nincs adat.	Fa, duplaszárnyú kapu. Lapos íves kocsibehajtó, vakolatkerettel, vállkővel.	Nincs adat.
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Sváb típusú, polgári lakóház, utcai homlokzaton az ablakok felett szemöldök párkány díszítés. A 72-es szám felőli oldala elbontva, a hármasablakot beépítették. Sarokarmirozás, vakolt könyöklő és főpárkány. Vakolt ablakkeretek, amelyek a lábazon pilaszterként futnak le.			A tető szerkezet megrogyott, a falak repedeznek, a vakolat málik, a lábazat vizesedik.	Felvétel időpontja: 2004.04.19. Az utcai homlokzaton az egyik oldali ablak átépítve. A középső kocsibehajtó a sváb házak jellegzetes eleme.	

## Helyszínrajz



## Fotók



<b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>			
<b>Tető</b>	<b>Homlokzat</b>	<b>Nyílászárók</b>	<b>Egyéb</b>
Tetőszrekezet, tetőfedés teljesfelújítása.	Komplett helyrehozatala, eredeti nyílászárók visszaállítása, lábazat viezesedésének megszüntetése, a lábazat szigetelése.	Rendbetétele, mázolása.	
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	
<b>Támogatások</b>			<b>Felújítás időpontja</b>
<b>Tulajdonviszony</b>			
Magántulajdon			
<b>Egyéb javaslatok</b>			
A díszítések és a jellegzetes kocsibehajtó feltétlenül megtartandó.			
<b>Fotók</b>			
