

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
48.	1899	Fő utca 86.	Polgári lakóház (sváb ház)	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Zártsorú, L-alakú	FSZ	L-alaprajzú nyeregtető, cserépfedéssel	Hatosztatú, eredeti ablakok, zsaluval	Vakolt kő
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Kert végében nyári konyha, volt istálló		Nincs adat		A kocsihajtó előtt eredeti léckapu, kerékvetővel.	Kőkávájú, fafelépítményű

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Eredeti állapotban lévő L-alakú, 4+2 ablak-tengelyű polgári lakóház kocsihajtóval. Az eredeti nyílászárók körül szalagkeretek, közöttük és az ív indulásánál oszlopfők vannak. A magasan lévő ablakok alatt könyöklőpárkány fut végig: a pilaszterek eddig érnek fel. A fejezeteket a tető szélével párhuzamosan futó vakolatsáv magasságában alakították ki. A bejáratnál kerékvetők vannak.	A tető felújításra szorul, a homlokzati vakolat mállik. A nyílászárók rossz állapotban vannak (rosszul zárnak, kopottak). A lábazata vizesedik.	A felvétel ideje: 2004. 04. 21. Az épület jellemző színei (bordó, halvány sárga, zöld) harmonikus egységet képeznek, mely jelentősen meghatározza az utcaképi látványt. Az épületről részletes felmérés készült.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tetőszerkezet felújítandó.	Megakadályozandó a lábazat vizesedése.	Az ablakok javítandók.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
		A bejárati kapu javításra szorul	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
<p>Az épület teljes egészében felújítandó. Az épület egésze díszítéseivel és egységes színezetével együtt megőrzendő. A felújításához jó lenne régi fényképeket találni. Kérdéses, hogy a pilasztereknek volt-e folytatásuk az övpárkány és a fejezet között. Az épület egyedi megjelenése, kialakítása és értékei miatt javasoljuk a műemléki védettséget.</p>			
Fotók			
			
			