

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
62.	2142	Kossuth Lajos u. 23.	Polgári lakóház	Nincs	Helyi védelemre javasolt

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Szabadon- álló, előkertes	FSZ	Nyeregtető, cserépfedéssel	Ívesen záródó ablakok	Műkő

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Az épület hátsó részében.	Nincs adat	Termésközlábazatú kerítés, a kapunál sérült kőoszlopok. A fémkerítés igényesen megmunkált elemekből készült, egységes képet alkot az épülettel. A nagykapu festékhibás, a lábazat sérült.	Nincs adat

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Az eredeti állapotban lévő igényes polgári villák hangulatát idéző, 2+A+2 homlokzat-osztású polgári lakóház bejárata előtt háromszög-ormozatú, fából ácsolt, díszes veranda áll. A homlokzat szélein vakolatarmírozás. A nyílászárók felül félköríves záródásúak, díszes zárókövel, alul ablakpárkányt alakítottak ki.	Általában jó állapotú. Az ereszcsontra rozsdás, a veranda festékhibás.	A felvétel ideje: 2004. 04. 21.

## Helyszínrajz



## Fotók



<b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>			
<b>Tető</b>	<b>Homlokzat</b>	<b>Nyílászárók</b>	<b>Egyéb</b>
			Az ereszcsonna és a veranda festékhibái javítandók.
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	
		A pillérek és a lábazat sérülései javítandók. A nagykapu mázolendő.	
<b>Támogatások</b>			<b>Felújítás időpontja</b>

**Tulajdonviszony**

Magántulajdon

**Egyéb javaslatok**

Az épület utcai homlokzata és a kerítés, kapu együttes utcaképi megjelenése megőrzendő.

**Fotók**