



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tető azonnali felújításra szorul.	A lábazatot szigetelni kell, a vakolást el kell végezni a javítandó felületen.	A nyílászárókat le kell festeni.	Az udvart rendezni kell.
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
A melléképület tetőszekezetét fel kell újítani.		A kerítés lecserélendő.	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Az épület tömegarányait, nyílászáróit meg kell őrizni.			
Fotók			
			


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
71.	387	Nagy utca 15.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs beépítésű	FSZ	Oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel	Fa, betétes gyalogkapu felülvilágítóval, az ablakok jellege nem állítható meg	Színnel kiemelt cementbancos vakolat

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Az épület folytatásában van.	Nincs adat	Vakolt zömök kőoszlopok között lakatosszerkezetű nagykapu, faragott kő lábazatú fémkerítés, téglaszlopokkal.	Nincs adat

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Téglamellvédes, kockafejezetű körszlopos tornácú parasztház eredeti ajtókkal, az utcai nyílászárók körül vakolt szalagkerettel, alul könyöklőpárkánnyal.	Az épület műszaki állapota jó, lábazat vízszedése, a mellvéden nagyobb felületű vakolathibák láthatók.	A felvétel ideje: 2004. 04. 28. Az épület megválasztott színei harmonikus egységet alkotnak.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A lábazat vizesedését meg kell szüntetni, a vakolást a mellvéden el kell végezni.		
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok**Fotók**

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
72.	201/3	Nagy utca 28.	Református parókia	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Szabadonálló az utcavonalra hosszoldalával	FSZ	Kontyolt nyereg-tető, cserépfedéssel	Gazdagon díszített hatosztatú ablakkeretek	Faragott kő cementhabccal vakolva
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs adat			Nincs adat	Vakolt, kerékvetős kőszlopok között díszes nagykapu.	Nincs adat



Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű polgári lakóház, eredeti, gazdagon díszített, hatosztatú ablakokkal. A díszítések legfőbb motívuma a vájoltos, bimbófejezetes oszlopok. Az ablakok körül vakolt szalagkeret látható.	A homlokzaton vakolathibák láthatók.	A felvétel ideje: 2004. 04. 28. A ház homlokzata dörzsölt vakolatú, az épület jellegétől idegen. Református parókia

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A vakolathibák kijavítandók, a lábazat vizesedése megakadályozandó.		
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Egyházi tulajdon			
Egyéb javaslatok			
A kapu és a nyílászárók megörzendők.			
Fotók			
			

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
73.	454	Nagy utca 31.	Parasztház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs beépítésű	FSZ	Oromfalas nyeregtető, pala- és cserépfedéssel	Eredeti hatosztatú ablak, betétes gyalogkapu	Cementrabiccal vakolva

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
A főépület folytatásaként nyeregtetős épület palafedéssel, eredeti faajtókkal, boltívesen záródó ablakkal. Nyári konyha főépülettel szemben, eredeti nyílászárókkal, oromfalas nyeregtetővel, cserépfedéssel. Mellette tyúkól. Harmadik melléképület a kert hátsó részében: oromfalas nyeregtető cserépfedéssel, eredeti nyílászárókkal, előtte kerítés téglapillérek között.	Van, az épület alatt	Kerékvetős kőoszlopos kőkerítés, lakatosszerkezetű nagykapu.	Eredeti, négyszögletű kőkávás kút, faoszlopokkal. Igen rossz állapotban van.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Vakolt mellvédés, kőoszlopos tornácú parasztház, eredeti fa, három- és hatosztatú ablakkal, alsó részén betétes, fa gyalogkapu, több osztatú, színes üvegekkel kirakott felülvilágítóval. Az utcai ablakok átépítettek, körülöttük vakolt szalagkeretes díszítés.	Enyhén repedt fal.	A felvétel ideje: 2004. 04. 28 Az épületről részletes felmérés készült.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A repedést meg kell szüntetni.	A nyílászárókat le kell festeni. Az utcai homlokzati ablakokat helyre kell állítani.	A kutat helyre kell állítani: a tartóoszlopokat kicserélni, a tengelyt pedig pótolni kell. A kút kereke megvan.
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
A hátsó melléképület erősen rogyadozik: a tetőszerkezet felújítandó, homlokzata vakolást igényel, a nyílászárók felújítandók, téglakerítések helyreállítandók.		A nagykapu lecserélendő a házhoz illeszkedő kapura. A kőoszlopok felújítandók, a sérüléseket ki kell javítani.	

Támogatások

Felújítás időpontja

--	--

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Az épület a melléképületeivel, és a kúttal együtt jelentős néprajzi emlékeket képviselnek, együttesük megőrzendő.



Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
74.	458/1	Nagy utca 33.	Parasztház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs beépítés	FSZ	Oromfalas nyeregtető, palafedéssel	Eredeti hatosztatú ablak, betétes gyalogkapu	Cementravicccal vakolva
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
A főépület végében, annak folytatásaként nyeregtetős palafedésű épület, melyet istállóként, magtárként működött.		Van, a főépület alatt		Vakolt, kőoszlopok között lakatosszerkezetű nagykapu, kökerítés. Az udvarban eredeti fakerítés és kőoszlopok.	Nincs
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Egyszerű parasztház, téglamellvédés, faoszlopos tornáccal, eredeti, három és hatosztatú ablakokkal, színes felülvilágító, betétes gyalogkapuval.			A falak repedezettek, a tetőszerkezet előregedett, a nyílászárók egy része festékhibás, a gyalogkapuhoz vezető lépcső balesetveszélyes.	A felvétel ideje: 2004. 04. 28 Az épületről részletes felmérés készült.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tetőszerkezet felújítandó, egyféle tetőhéjazat használata ajánlott.	A repedések megszüntetendők. A homlokzatot le kell meszelni.	A nyílászárók felújítandók, az egységes színek alkalmazása (sötétzöld) ajánlott	A lépcsőt helyre kell állítani.
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
A tetőszerkezet és a nyílászárók felújítandók.		A nagykapu lecserélendő a házhoz illeszkedőre. A belső kerítés megmentendő.	

Támogatások**Felújítás időpontja****Tulajdonviszony**

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Az épület teljes egészében felújítandó és megőrzendő.

Fotók

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
75	198	Nagy u. 34.	Polgári lakóház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Ipar	Oldalhatáron álló, L-alakú	FSZ	L-alakú, kontyolt nyereg-tető, cserép- és pala-fedés	Hatosztatú ablakok, béleletes bejárati ajtók	Falazott mészkő
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Több melléképület a főépület folytatásában és az ellenkező oldali telekhatáron, melyekben a műhely alapanyagait tárolják.			Nincs adat	Lakatosszerkezetű nagykapu	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Régi intézményekre (pl. Iskola) utaló megjelenés, többszörösen ösztött homlokzat. Az ablakok körül keskeny vakolatkeret, az ablakok között lizénák láthatók. A magas lábazatot egyszerű párkány zárja. A belső udvaron hullámlemezzel fedett mellvédés tornác látható, melyet I gerendák tartanak.	Közepes műszaki állapot jellemzi, a lábazat vizesedik, a vakolat hullik.	A felvétel ideje: 2004. 04. 28.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tetőszerkezetet meg kell vizsgálni, a héjalást egységesíteni kell.	A lábazatot szigetelni kell, a homlokzat vakolathibáit ki kell javítani.		
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások**Felújítás időpontja**

--	--

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

--

Fotók

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
76.	193/1	Nagy utca 40.	Polgári lakóház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, utcavonalra L-alakban beford.	FSZ	Kontyolt nyereg-tető, palafedéssel	Négyosztatú, díszített fa szerkezetű ablakok	Cementrubicos vakolat

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nyeregretetős, cserépfedésű épület	Nincs adat	Kőpillérek között álló lakatosszerkezetű nagykapu, kőlábazatú fémkerítés.	Nincs adat

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
L-alakú egyszerű polgári lakóház négyosztatú, díszített ablakok, a nyílászárók körül szalagkeretes díszítész közöttük sima pilaszter.	Az épület jó műszaki állapotban van.	A felvétel ideje: 2004. 04. 28.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

A 42. sz. házzal utcaképi egységet alkot.

Fotók

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
77.	192	Nagy utca 42.	Polgári lakóház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron-álló, utcavonalra L-alakban befordított	FSZ	Kontyolt nyereg-tető, palafedéssel	Négyosztatú fa ablakok	Faragott terméskő

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs adat	Nincs adat	Kőlabazatú fémkerítés, díszes vaskapuval.	Nincs adat


Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Utcai homlokzat: szalagtagos ablakkeret, fölötté az áthidaló boltívet kváderes vakolat jelzi. Végigfutó könyöklő, sarokkváderek.	Az épület műszaki állapota jó.	A felvétel ideje: 2004. 04. 21.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Fotók			
			

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
78.	177	Óvoda köz 3.	Polgári lakóház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Saroktelek utcavonalán, L-alakban helyezkedik el	FSZ	Kontyolt nyeregtető, cserép- és palafedéssel	Hatosztatú, íves záródású ablakok	Kő, cementricobos vakolattal
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Elbontva		Nincs adat		Betonalapzatú csúf fémerkítés, csúnya lakatosszerkezetű nagykapuval.	Nincs adat



Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Részben átépített polgári lakóház, eredeti, hatosztatú fa szerkezetű ablakokkal rendelkezik. Egykori óvoda.	Műszaki állapota elfogadható. A lábazat vizesedik, nagy felületen vakolathibák láthatók. A tető egy-két helyen rogyadozik, az ereszcsonna korrodált, a nyílászárókon festékhibák észlelhetők.	A felvétel ideje: 2004. 04. 28 A lakók nem ügyeltek az épület eredeti stílusára: két ablakát átépítették, az épület két végét fehérre festették, az Óvoda közű homlokzaton pedig egy légkondicionáló berendezés otromba hűtőberendezése károsítja az összképet.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tető állapotát fel kell mérni, és ez alapján a javításokat el kell végezni. Az egységes héjazat kialakítása városképileg indokolt.	A lábazat vizesedését meg kell állítani, a vakolathibákat ki kell javítani.	Az ablakkereteket újra kell festeni.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
		A kerítést le kell cserélni az épület stílusához illeszkedő típusúra. (Pl. Kőlabazatú fémkerítés, kőoszlopok között, kovácsolt nagykapu.)	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon.			
Egyéb javaslatok			
<p>Láthatóan az épületnek több tulajdonosa van. Összefogásra buzdítva elérhető, hogy egységes homlokzatot lehessen kialakítani. Irányadó az épület középső részének zöld szín árnyalatai.</p> <p>Az épület a Rákóczi utca és Óvoda köz sarkán a Rákóczi utca 20. sz. alatt álló épülettel együtt meghatározó utcaképi együttest alkot, ezért védelmük fokozottan indokolt.</p>			
Fotók			
			

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
79.	2045	Pátyi út 3.	Parasztház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Kontyolt nyeregtető Cserép	Hat osztatú, fa	Szabályos terméskő
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút
A főépület végénél, annak meghosszabításaként, lakóvá alakítva.		A kert végében, a domboldalba, tamfalaként kialakítva.		Lakatos szerkezetű.	Az épület mellett, a bekáratnál, a kútház betongyűrű.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű tornácnélküli parasztház, az utcai homlokzaton az ablakok körül vakolt szalagkeretes díszítés. Az ablakok spalettások.	A fal és a lábazat enyhén vizesedik, az ereszcsonna megereszkedett, a nyílászárók mázolása megkopott. A melléképületen a párkány alsó deszkázata korhadt, ereszcsonna hiánya miatt.	Felvétel időpontja: 2004.04.19.

Helyszínrajz




Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A fal és a lábazat szigetelése.	Anyílászárók mázolása.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
A melléképületen eresz csatorna felszerelése, a párkány alsó deszkázatának cseréje.			
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			

Fotók




Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
80.	2000	Pátyi út 13.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron- álló, fésűs	FSZ	Kontyolt nyeregtető Cserép	Hat osztatú, fa, spalettás	Terméskő, vakolt
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs.			Nincs adat.	Terméskőoszlopok között léckerítés és kapu.	Nincs.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű tornácnélküli parsztház, az utcai homlokzaton az ablak helyett ajtót építettek be.	Lábazat viezesedik, a tető megrogyott, a nyílászárók mázolósa rossz állapotú.	Felvétel időpontja: 2004.04.19. Az épület jellege az átalakítás miatt jelentősen megváltozott, a nyílászárók, az épület tömege és a fésűs beépítés képviselnek értéket.

Helyszínrajz



Fotók

