


| Sorszám | Hrsz. | Cím | Megnevezés | Védettségi fok | Javasolt védettségi fok |
|---------|-------|---------------|------------|----------------|-------------------------|
| 97. | 300 | Sóskúti út 3. | Parasztház | Nincs | - |

| Funkció | Beépítés | Szintszám | Tetőforma, -héjazat | Nyílászárók | Lábazat |
|---------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Lakó | Oldalhatáron álló, fésűs beépítésű | FSZ | Oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel | Hatosztatú ablakok | Vakolt kő (cementrubic) |

| Melléképület | Pince | Kapu, kerítés | Kút, egyéb |
|---|------------|--|------------|
| A melléképület a főépülethez L-alakban csatlakozik. Nyeregtető, cserépfedelű, Garázs és műhely található benne. | Nincs adat | Csúnya lakatosszerkezetű nagykapu és fémkerítés. | Nincs |

| Leírás, jellemzők, védendő érték | Műszaki állapot | Megjegyzés |
|---|--|---------------------------------|
| Pilléres, mellvédés tornácú parasztház eredeti nyílászárókkal. A homlokzaton látható falazás egykoron ajtó volt a tornácra. | Műszaki állapota rossz. A tető rogyadozik a tetőhéjazat egy része előregedett, a lábazat vizesedik, a homlokzaton a vakolathányok láthatók, a nyílászárók rossz állapotban vannak. | A felvétel ideje: 2004. 04. 28. |

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

| Tető | Homlokzat | Nyílászárók | Egyéb |
|--|---|--|-------|
| A tető állapotát fel kell mérni, és a javításokat el kell végezni. | A lábazat vizesedését meg kell akadályozni, az utcai homlokzaton a vakolathibákat ki kell javítani. Az udvari homlokzatot le kell meszelni. | A nyílászárókat le kell festeni. | |
| Melléképület | Pince | Kapu, kerítés | |
| | | A kerítés nagyon csúnya, le kell cserélni az épülethez illő fakerítésre. | |

Támogatások**Felújítás időpontja****Tulajdonviszony**

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

A gyalogkaput érdemes helyreállítani.

Fotók