

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
105.	1830	Szalonna u. 12.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Oromfalas, nyereg-tető, cserépfedéssel	Három és hatosztatú ablakok, betétes külső faajtó, felüvilágítóval	Cementarabccal vakolt
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs adat		Nincs adat		Részben faléces nagykapu, másrészt igen csúnya betonkerítés: betonoszlopok között előre sablonszerűen kiöntött betonelemekből összerakott kerítés.	Nincs adat

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű parasztház, melynek eredeti tömegarányait megőrizték. Az ablakok három- és hatosztatúak, szakagkeretes dísszel.	Az épület még megfelelő műszaki állapotú, de a tetőszerkezet állapotát meg kell vizsgálni. A ház utcai homlokzatán kisebb repedés látható. A gerendák korhadtak, a héjazat hiányos.	A felvétel ideje: 2004. 04. 21.

## Helyszínrajz



## Fotók



<b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>			
<b>Tető</b>	<b>Homlokzat</b>	<b>Nyílászárók</b>	<b>Egyéb</b>
A teőszerkezet vizsgálata után a megfelelő javításokat el kell végezni.	A lábazat vizesedését meg kell akadályozni, a szigetelést el kell végezni a vakolathibákat ki kell javítani. Az épületen látható repedés miatt, részletes statikai vizsgálatot kell elrendelni.		
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	
		A betonkerítést ki kell cserélni a meglévő faléckerítést folytatva.	
<b>Támogatások</b>			<b>Felújítás időpontja</b>
<b>Tulajdonviszony</b>			
Magántulajdon			
<b>Egyéb javaslatok</b>			
<b>Fotók</b>			
			