


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
107.	963/2	Széchenyi u. 1	Malom	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Ipari	Szabadonálló	Fsz+1	Oromfalas nyeregtető Hullámlemezés pala	Sok osztatú, fémkeretes ablakok	Sima vakolt és vakolt terméskő
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Az utcáfrontra a telekhatáron áll a portaépülete. Az oldalhatáron még két melléképület található. A magtárat, ami nem ezen a telken volt, pár éve elbontották.			Nincs adat.	Kőkerítés, lakatszerkezetű kapuval.	Nincs.
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
A régi malom épülehez rá merőleges, nyeregtetős, fa szerkezetű sort toldottak.			Az épület lábazata zizesedik.	Felvétel időpontja: 2004.05.14.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A lábazat szigetelése, a homlokzat vakolása.	Teljeskörű felújítása.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Fotók			
