


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
124.	1518/3	Viadukt u. 6.	Volt vasúti épület	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Műhely	Szabadon- álló	FSZ+1	Oromfalas nyereg- tető, cserépfedéssel	Változatos ablaktípusok	Vakolt téglá

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs	Nincs adat	Drótfonatos kerítés, nádborítással	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
A téglalapalaprajzú épület nyílászárói eredetiek, egyeneszáródásúak. Az utca felőli oldalon az emeletiek kicsik, az oldalsó homlokzaton hatosztatúak, a hátsók nagyok kilencosztatúak. Az ablakok oldalt aszimmetrikusan, helyezkednek el, az elülső oldalon vakablakok is láthatók. Az ablakok körül, szalagkeretes díszítés, a két emelet között tagozatos osztópárkány van.	A tető előregeredett, az eresz csatorna lóg, rozsdásodik, a lábazat vizesedik, vakolat-hibák láthatók a homlokzaton.	A felvétel ideje: 2005. 06. 17.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tető állapotát meg kell vizsgálni	A lábazatot szigetelni kell, a homlokzatot újra festeni.		
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások**Felújítás időpontja**

--	--

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

--

Fotók