


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
128.	4553	Dobogóhegy	Pince	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Tárolás		FSZ	Földdel fedett	Apró bevilágító ablakok, kétszárnyú bejárati ajtó	Faragott kő


Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
-	-	Nincs	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
1931-ben épített pince, terméskőből épült, dongaboltozatos. A bejárat félköríves záródású, kőkeretes. Két oldalán bevilágító ablakok vannak. Teteje földdel fedett, melyen növényzet telepedett meg. Felirata: K 1931 L	A terméskövek között hézagos. A kövek között néhol növény nőtt ki, mely fokozza az építmény pusztulását. Némelyik terméskő sérült.	A felvétel ideje: 2004. 08. 18. A pince környékén szép, kifejlett diófák állnak.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A terméskő sérülések javítandók, a fugázás elvégzendő.	A nyílászárókat le kell festeni.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások**Felújítás időpontja****Tulajdonviszony**

Magántulajdon

Egyéb javaslatok**Fotók**