


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
129.	4537	Dobogóhegy	Présházpince	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Termelés, tárolás	Szabadonálló, utcavonallal párhuzamos	FSZ	Oromfalas nyeregtető, palafedéssel	Zsalus ablakok és ajtó	Vakolt
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút
Nincs		Az épületből nyílik a lejárata		Nincs	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Gazdagon díszített homlokzatú présház, az ablak és a bejárat egymáshoz képest aszimmetrikusan helyezkedik el. A nyílások körül kőkeret, a bejárat felett faragott sziv és szőlő. Az épület sarkain pilaszterek, a homlokzatot felül íves fogrovatos főpárkány zárja.	A tetőszerkezet előregedett, a héjazat néhol hiányos, a falakon repedések láthatók, a homlokzaton vakolathibák vannak, a lábazat vizesedik, több helyen festékhibák láthatók.	Felvétel időpontja: 2004.10.20. A telek környezete rendezetlen, elhagyatott. Az épület előtt a szőlő elburjánzott, de a présházzal alkotott együttese megkapó látványt nyújt.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tető teljes felújítása, a pala helyett cserépalak alkalmazása	A homlokzat teljes felújítása, vakolás	A nyílászárók teljes felújítása: a zsaluk, az ajtó helyreállítása, festése, a szerelvények kicserélése	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Az épület és az előtte álló kordonművelésű szőlő felújítandó, és településképi (tájképi) szempontból megőrzendő.			
Fotók			
