


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
130.	4618	Dobogóhegy	Pince	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Tárolás	Utcavonalon álló	FSZ	Földdel fedett boltozat	-	Terméskő

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs	-	Nincs	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Terméskőből kialakított homlokzatú egyszerű lyukpince, kőboltozatos tetővel, pincelejáróval. A bejárati ajtó és a belső ajtó hiányzik, az utóbbinak csak a szerkezete van meg. A bejárat fölött lévő évszám szerint 1870-ben épült.	A pince falazata jó állapotban van, a homlokzata romos.	A felvétel ideje: 2004. 10. 12. A pince környezete gazos, rendezetlen, a pince belseje szemetes

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A homlokzat helyreállítandó	A nyílászárók pótlandók, akár archív fotó, akár a környéken található pincék bejáratainak megfelelően.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások**Felújítás időpontja**

--	--

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

A pince környezete rendezendő, a bejárat előtt a nem odaillő és zavaró fák kivágandók.

Fotók