

| Sorszám | Hrsz. | Cím | Megnevezés | Védettségi fok | Javasolt védettségi fok |
|---------|-------|--------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| 138. | 5213 | Ürgehegy - Fő utca | Présházpince | Nincs | Helyi egyedi védelem |

| Funkció | Beépítés | Szintszám | Tetőforma, -héjazat | Nyílászárók | Lábazat |
|-------------------|---------------|--|--|---|------------------|
| Termelés, tárolás | Szabadon-álló | FSZ | Oromfalas, nyeregtető hullámpalafedéssel | Külső spalettás ablakok, díszes, faajtó | Terméskő vakolva |
| Melléképület | | Pince | | Kapu, kerítés | Kút, egyéb |
| Nincs | | A présházból nyílik. A teteje földréteggel fedett. | | Nincs | Nincs |

| Leírás, jellemzők, védendő érték | Műszaki állapot | Megjegyzés |
|--|---|---|
| Az 1932-ben épült présház homlokzatát pilaszterek tagolják. A nyílások körül szalagtagos kőkeret. Az ajtó kőkeretén az 1932-es évszám és a tulajdonos monogramja (KJ) látható. A keret két sarkában kőből faragott szőlő látható. A pilaszterek fejezetére kissé kiugró vakolatpárkány támaszkodik. A kovácsolt ajtószerelevények mesteremberek munkáját dicsérik. | A fal repedezett, vakolathibák, a nyílászárókon festékhibák láthatók. Az oromfal a tetőrész csatlakozásánál hiányos | A felvétel ideje: 2004. 09. 20. A hullámpalafedés idegen az épület jellegétől. |

Helyszínrajz



Fotók



| Felújítási, helyreállítási javaslatok | | | |
|--|---|--|--------------|
| Tető | Homlokzat | Nyílászárók | Egyéb |
| A tető héjazata cserépre cserélendő. | A tetőszerkezet és az oromfal hiányosságainak pótlása. A vakolathibák javítása. | Az ajtók, ablakok, valamint a kőkeretes díszítés és lábazat újrafestése. | |
| Melléképület | Pince | Kapu, kerítés | |
| | | | |

| Támogatások | Felújítás időpontja |
|--------------------|----------------------------|
| | |

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Az épület módosabb gazdák építkezési szokásait őrzi.

Fotók

