

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
149.	4800 (?)	Ürgehegy	Présház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Termelés, tárolás	Szabadonálló, befordított	FSZ	Oromfalas nyeregtető, palafedéssel	Kétszárnyú, fémlemez bejárati ajtó, rácsos, üveges ablak	Terméskő
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs		Bejárata a présházból.		Lakatosszerkezetű bejárati kapu, drótfonatú kerítés	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
A zárókőben lévő évszám szerint 1836-ban épült, egyszerű, szimmetrikusan kialakított homlokzatú présház. A nyílásokl kőkeretekesek díszítés, az ajtó félköríves, zárókővel, az ablakok szegmensívesek, tagozott könyöklővel. Az oromfal tagozatos zárókőre támaszkodik.	Az épület romos állapotú: a tetőszerkezet teljesen leromlott, a héjazat több helyütt hiányos, az oromzat sérült. A vakolat hiányzik a teljes homlokzatról, a falakon több helyütt nagyobb repedések láthatók. Az épület omlásveszélyes. Az eredeti színezése nehezen állapítható meg.	Felvétel ideje: 2004. 10. 20. A palafedés nem idevaló.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tetőszerkezet teljes felújítása, fedése cseréppel.	A falak statikailag megvizsgálendók, a repedéseket meg kell szüntetni, a hiányok pótlandók, a homlokzatot teljesen le kell vakolni. A lábazatot szigetelni kell.	A nyílászárók teljes felújítása szükséges	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
		A kapu és a kerítés lecserélendők.	
Támogatások			Felújítás időpontja

Tulajdonviszony
Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Fotók

