


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
152.	4376	Kutyahegy	Hámori-villa	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Szabadonálló	FSZ + 1	Nyeregtető, cserépfedéssel	Egyszerű ablakok a földszinten zsalugáttal	Terméskő
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs			Van	-	-

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Az egész épület terméskőből épült, L-alakú. Ablakai egyszerűek, a földszinten zsalusak. Helytörténeti szempontból jelentős épület. A homlokzatának egy részét futónövény nőtte be.	Több helyütt vakolathibák láthatók.	Felvétel ideje: 2005. 07. 22.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	Vakolás, szigetelés		
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások**Felújítás időpontja****Tulajdonviszony**

Magántulajdon

Egyéb javaslatok**Fotók**