




Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
154.	5071/2	Ürgehegy	Pince	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Termelés, tárolás	Szabadonálló	FSZ	-	Fémlemez bejárati ajtók	Terméskő
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs			-	Nincs	Nincs
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Egyedi kialakítású, díszített homlokzatú pince. A belseje kőboltozatos.			Az épület romos állapotú, a nyílászáró rozsdás.	Felvétel ideje: 2005. 07. 25.	

## Helyszínrajz



## Fotók



**Felújítási, helyreállítási javaslatok**

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	

**Támogatások****Felújítás időpontja**

--	--

**Tulajdonviszony**

Magántulajdon

**Egyéb javaslatok**

A pincét teljesen fel kell újítani. A környezete rendezendő.

**Fotók**