


| Sorszám | Hrsz. | Cím                        | Megnevezés | Védettségi fok | Javasolt védettségi fok |
|---------|-------|----------------------------|------------|----------------|-------------------------|
| 7.      | 883   | Bajcsy-Zsilinszky E. u. 4. | Parasztház | Nincs          | -                       |

| Funkció                 | Beépítés                 | Szintszám | Tetőforma, -héjazat               | Nyílászárók   | Lábazat             |
|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|---|---------------------|
| Lakó                    | Oldalhatáron álló, fésűs | FSZ       | Kontyolt nyeregtető, palafedéssel | Eredeti hatosztatú fa ablakok, felül több osztással, fa betétes, díszített gyalogkapu | Cementarccal vakolt |
| Melléképület            |                          |           | Pince                             | Kapu, kerítés   | Kút, egyéb          |
| Az épület folytatásában |                          |           | Nincs adat                        | Zömök téglapillérek között faléckerítés, deszka nagykapu.                             | Nincs               |


| Leírás, jellemzők, védendő érték  | Műszaki állapot   | Megjegyzés  |
|---|---|---|
| Mellvédés, köröszlopos tornácú parasztház, eredeti, díszes nyílászárókkal | Igen rossz műszaki állapotban van: jelentős vakolathibák, a tető szerkezete megrogyott, a nyílászárók sérültek. | A felvétel ideje: 2004. 04. 27.<br>Az épület kertje és tornáca igen elhanyagolt állapotú. |

## Helyszínrajz



## Fotók



| <b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>   |   |   |                            |
|--|---|---|----------------------------|
| <b>Tető</b>  | <b>Homlokzat</b>  | <b>Nyílászárók</b>  | <b>Egyéb</b>               |
| A tetőszerkezetet fel kell újítani.  | A vizesedés megszüntetése szigeteléssel és a homlokzat vakolása javasolt. | Az ablakok tokok sérülései javítandók, a kapu és az ablakok festése javasolt. |                            |
| <b>Melléképület</b>  | <b>Pince</b>  | <b>Kapu, kerítés</b>  |                            |
|  |   | A hiányos falécek pótlandók, a kerítést le kell festeni.                      |                            |
| <b>Támogatások</b>   |   |   | <b>Felújítás időpontja</b> |
|  |   |   |                            |
| <b>Tulajdonviszony</b>   |   |   |                            |
| Magántulajdon  |   |   |                            |
| <b>Egyéb javaslatok</b>  |   |   |                            |
| A kapu és az ablak megmentendő.  |   |   |                            |
| <b>Fotók</b>   |   |   |                            |
|  |   |   |                            |