

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
8.	938	Bajcsy-Zsilinszky E. u. 11.	Polgári lakóház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Utcavonalmentén, szabadonálló	FSZ	Kontyolt nyeregtető, cserépfedéssel	Eredeti, háromosztatú, díszes fa ablakok	Terméskő
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Az udvar hátsó részében nem jelentős melléképület.		Nincs adat		Terméskőlabazatú, kőoszlopú, igényesen díszített fémkerítés	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
1+2+1 homlokzatosztású polgári lakóház, sarkain armírozással, a nyílászárók között bimbófejezetű pilaszterekkel. Eredeti három- és hatosztatú egyeneszáródású fa nyílászárók profilos keretézéssel, könyök-lő- és szemöldökpárkánnyal. A lábazat fölött végig futó osztópárkány, az armírozás és a pilaszterek fölött tagozatos főpárkány.	Az épület műszaki állapota jó, nemrég újították fel.	A felvétel ideje: 2004. 04. 27. Vladár Lajos uradalmi intéző, Vladár Gábor jogász, akadémikus édesapjának háza.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások**Felújítás időpontja**

--	--

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Az utcai homlokzat és az asztalos szerkezetek, valamint a kerítés megőrzendő.
Emléktábla elhelyezendő.

Fotók