


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
20.	043/4	Dózsa György út	Sarlós Boldogasszony-kápolna	Nincs	Helyi egyedi védelem

Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Kontyolt nyeregtető cserépfedéssel, toronysisak: bádóg	Csúcsíves záródású ablakok, vakablakok	Faragott terméskő cementabacccal vakolva
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés
Nincs	Nincs	Nincs
Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Neogótikus kápolna. Bejárata felett bádófedésű torony emelkedik. Sokszögű szentély zárja. A bejárati ajtó kerete terméskő. A csúcsíves záródású ablakok közül a két elülső vakablak, a másik kettő eredeti négyosztatú, faszerkezetes. A sarkokat és a falmezőket a főpárkányig felfutó pilaszterek díszítik. Az ormfalon a tető vonalát neogótikus vakolatdíszek követik. A párkányok szintén vakoltak.	A lábazat vizesedik, a vakolat mállik a vaskapu rozsdás, az ablakok keretei festékhibásak	A felvétel ideje: 2004. 04. 23.  A kápolna környezete rendezett, az épület előtt értékes vadgesztenyefák állnak.

## Helyszínrajz



## Fotók



<b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>			
<b>Tető</b>	<b>Homlokzat</b>	<b>Nyílászárók</b>	<b>Egyéb</b>
	A lábazat vizesedését meg kell szüntetni, a vakolathibák javítandók	A kapu eredeti állapotában helyreállítandó, a nyílászárók festékhibái javítandók. Az ablakok előtt lévő rács kicserélendő.	
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	
<b>Támogatások</b>			<b>Felújítás időpontja</b>
<b>Tulajdonviszony</b>			
Egyházi tulajdon			
<b>Egyéb javaslatok</b>			
A kápolna és környezete megőrzendő.			
<b>Fotók</b>			
