

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
22.	2090/2	Dózsa György út 5.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Oromfalas nyeregtető Cserép	négy osztatú, fa ablak	Vakolt

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
A főépület végénél, annak meghosszabbításaként és az épülettel szemben a telek végében található F+1 emeletes épület. A különálló melléképület téglából épült présház, bolíves bejárattal. A két szintes épület mellett félnyereg tetős toldalékok találhatóak.	Valószínűleg a melléképületben található, de nincsen pontos információ.	Lakatosszerkezetű.	Nincs.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Vakolt homlokzatú parasztház eredeti nyílászárókkal, az ablakok és az ajtó körül mészke szalagkeretes díszítés a homlokzaton.	Az épület lábazata vizesedik, a tetőszerkezet felújított, a nyílászárók javításra szorulnak.	Felvétel időpontja: 2004.04.19. Maga az épület jelentős értéket nem képvisel, az F+1 emeletes melléképület az értékesebb, a beépítés jellegzetes falusias.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	Eredeti állapot szerint felújítandó.	Nyílászárók keretei mázolandók.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Hullámlemezfedése kicserélése, cserépre, homlokzat vakolandó. Az emeletes épület cserépfedése javítandó. Kívánatos lenne sz eredeti szegmensíves bejáratot eredeti állapot szerint visszaállítani, ide illő ives kapuval zárni.			
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Fotók			
			