

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
25.	2087/1	Dózsa György út 11.	Paraszt polgári	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Kontyolt nyeregtető Cserép	Zsalugáteres, fa ablak, felülvilágítós ajtó	Szabályos alakú terméskő.
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
A telek végében keresztben az épülettel szemben a másik oldalon helyezkedik el.			Nincs adat.	Kő és téglá oszlopok között vaskapu és léckerítés.	Nincs.
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
A főépület az utcáfrontról egy polgári lakóház, melyhez "L" alakban egy kerek oszlopos tornácos parasztház csatlakozik.			Az épület utcai traktusa jó állapotú, az udvarinál a tornác oszlopain repedések vannak, a tető megrogyott, a vakolat hiányos.	Felvétel időpontja: 2004.04.19.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tető szerkezet felújítandó.	Eredeti állapot szerint felújítandó.	Nyílászárók keretei mázolandók.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Fotók			
			