


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
28.	2074/1	Dózsa György út 35.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Kontyolt nyeregtető Pala	Négy osztatú, fa	Vakolt
<b>Melléképület</b>		<b>Pince</b>		<b>Kapu, kerítés</b>	<b>Kút</b>
Az épület végében annak meghosszabításaként és a telek másik oldalán egy kis romos épület. Az épület végében présház és istálló volt, amit lakóházzá alakítottak. A különálló melléképület pajta volt.		Présháznál.		Kőkerítés, lakatos szerkezetű kapuval.	Kerekeskút, a kútház már nem eredeti.
<b>Leírás, jellemzők, védendő érték</b>			<b>Műszaki állapot</b>	<b>Megjegyzés</b>	
Egyszerű parasztház, a nyílászárók nagy részét átépítették, az eredeti ablakok körül szalagkeretes díszítés van.			A tetőszerkezett megrogyott, a vakolat málik, a lábazat vizesedik, a a párkány alsó deszkázata elkorhad.	Felvétel időpontja: 2004.04.19.	

#### Helyszínrajz



#### Fotók



<b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>			
<b>Tető</b>	<b>Homlokzat</b>	<b>Nyílászárók</b>	<b>Egyéb</b>
A tetőszerkezet felújításra szorul.	A szerkezeti falak megerősítése szükséges, a homlokzat vakollása, festése, a lábazat szigetelése.	Nyílászárók teljeskörű felújítása.	
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	
<b>Támogatások</b>			<b>Felújítás időpontja</b>
<b>Tulajdonviszony</b>			
<b>Egyéb javaslatok</b>			

### Fotók

