


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
32.	1963	Fő utca 34.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs beépítésű	FSZ	Oromfalas, nyeregtető cserépfedéssel	Új szerkezetű nyílászárók, zsalugáter	Festett cementrácibos vakolat

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs	Nincs adat	Fém nagykapu, léckerítés	Nincs adat

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű parasztház, melyen a nyílászárókat kicserélték, viszont az épület tömege eredeti, jó arányú. Az utcai homlokzata oromzatos, felül bevilágítókkal, az ablakok felett osztópárkánnyal.	Az épület általában jó műszaki állapotú, viszont az utcai részen nagyobb felületű vakolathiba látható.	A felvétel ideje: 2004. 04. 21.

## Helyszínrajz



## Fotók



**Felújítási, helyreállítási javaslatok**

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A vakolathibát ki kell javítani.		
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

**Támogatások****Felújítás időpontja**

--	--

**Tulajdonviszony**

Magántulajdon

**Egyéb javaslatok**

--

**Fotók**