


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
34.	1962	Fő utca 36.	Lakóház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Szabadon- álló, fésűs beépítésű	FSZ	Kontyolt nyereg- tető, cserépfedéssel	Négyszögletes ablakok	Magas lábazat szabályos terméskőből

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Az épület mögött.	Nincs adat	Az épülethez csupán szí- nében illeszkedő lakatos- szerkezetű nagykapu áll.	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
A nyílászárók magasságáig érő terméskőlábazatot az épület körül övpárkány választja el a homlokzat felső részétől. A homlokzat felső részén tagozatos főpárkány fut körbe. Az épület hátsó részében rövid tornác van, egy eredeti pillérrel és két osz- lappal.	Az épület rossz állapotú. A tetőszerkezet elöregedett, láthatóan tö- lagos javításokat végeztek rajta. A tornác roskadozik. Az utcai homlokzaton repedések láthatók.	A felvétel ideje: 2004. 04. 21. Az eredeti bejárat helyét, a lábazat ter- mésköveinek egyenetlensége jelzi, a- mely rendkívül szembeütő, és csök- kenti az összkép értékét. Az udvar rendezetlen.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tető teljes egészében felújítandó.	A homlokzat újra vakolandó. A lábazat vizesedését meg kell akadályozni.		A tornác helyreállítandó.
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Az épület, mint átmenet a polgári lakóház és parasztház között, megőrzendő.			
Fotók			
