


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
35.	1961	Fő utca 38.	Módos parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	L-alakú, utcavonalra befordított	FSZ	L-alaprajzú kontyolt nyeregretető, cserépfedéssel	Udvariak eredetiek, ötosztatúak, a kocsibehajtó kapuja betétes kétszárnyú	Vakolt, szabályos terméskő


Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Kert végében található. Félnyeregretető, kő és téglafalazatú épület, cserépfedéssel.	Nincs adat	Fekete köz felőli oldalon léckerítés,	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Az utcai homlokzatán polgári elemeket magán hordozó gazdag parasztház udvarán kőoszlopos tornác húzódik. Az épülethez kocsibehajtót építettek, melynek bejárati ajtaja eredeti fa, betétes, egyszerű díszítéssel. Udvari nyílászárók eredetiek. Az utcai ablakok alatt könyöklő.	Utcai homlokzatot vakolatthibák, az ablakpárkányok sérültek. A lábazat vízese-dik.	Adatfelvétel ideje: 2004. 04. 23.  A fedett kocsibehajtó a sváb házak jellegzetessége, bár inkább közepén szokott lenni. Oka talán a keskeny telekre vezethető vissza.

## Helyszínrajz



## Fotók



**Felújítási, helyreállítási javaslatok**

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tető felújítandó.	A fal újravakolása és festése javasolt. A lábazat vízszedését meg kell szüntetni.	A párkányok felújítandók.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

**Támogatások****Felújítás időpontja**

--	--

**Tulajdonviszony**

Magántulajdon

**Egyéb javaslatok**

A léckerítés és a tornác, valamint a kapu megőrzendők.

**Fotók**