


| Sorszám | Hrsz. | Cím | Megnevezés | Védettségi fok | Javasolt védettségi fok |
|---------|--------|-------------|------------|----------------|-------------------------|
| 36. | 1934/1 | Fő utca 42. | Parasztház | Nincs | Helyi egyedi védelem |

| Funkció | Beépítés | Szintszám | Tetőforma, -héjazat | Nyílászárók | Lábazat |
|---------|------------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|
| Lakó | Oldalhatáron- álló, fésűs | FSZ | Oromfalas, nyereg- tetős, cserépfedéssel | Hatosztatú, fakeretes, eredeti ablakok | Szabályos alakú terméskő |

| Melléképület | Pince | Kapu, kerítés | Kút, egyéb |
|---|------------|---|------------|
| Az épület folytatásában és a telek végében, a főépületre merőlegesen található. Falazata terméskőből épült. | Nincs adat | Alacsony vakolt lábazaton szabályos terméskőből épített fal. A deszkából készített nagykapu két, terméskőből készített pillér között helyezkedik. | Nincs |

| Leírás, jellemzők, védendő érték | Műszaki állapot | Megjegyzés |
|--|--|---|
| A homlokzata alapján 1899-ben épült. körkoszlopos tornácú épület, falazata terméskő. A nyílászárók eredetiek, az udvari ablakok zsalusak. Az ablakok alsó szélével egyvonalban párkány fut végig a homlokzaton. Az utcai ablakok körül profilos keretelés. | Tető megrogyott, nyílászárók festékhibá- sak, sérültek. | A felvétel ideje: 2004. 04. 21. Az épület előtt lévő oszloptranzformá- tor, és a vezetékek hálózata zavaró. |

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

| Tető | Homlokzat | Nyílászárók | Egyéb |
|------------------------------------|------------------|---|--------------|
| A tető azonnali felújításra szorul | | Az ablakok fakeretei és a spaletták felújítandók. | |
| Melléképület | Pince | Kapu, kerítés | |
| | | | |

Támogatások**Felújítás időpontja**

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Az épület előtt található oszlopranzformátort ki kell váltani oly módon, hogy az utcaképre, valamint az épület környezetére ne legyen zavaró hatása.

Az épület hagyományos és természetes építőelemekből épült. Az épület jellege, beépítési módja megőrzendő.

Fotók