


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
38.	1929	Torbágy, Fő u. 50	Parasztház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Oromfalas nyeregtető Cserép	Hatosztatú, fa ablakok	Vakolt szabályos terméskő
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Főépület végében, annak meghosszabításaként			Nincs adat.	Kő lábazon téglaoszlopok közöttük léckerítés	Nincs.
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Kőoszlopos tornácos parasztház, eredeti állapotban, utcai homlokzaton, párkánydíszítés, könyöklő és oromzat elválasztó.			Nyílászárók enyhén kopottak, az épület lábazon vízszelődik, a tető megrogyott, a falak repedezettek	Felvétel időpontja: 2004.04.19.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tető szerkezet teljes felújítása.	A lábazat szigetelése.	A nyílászárók keretei felújítandóak, mázolándók	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Fotók			
