


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
43.	2098	Torbágy, Fő u. 57	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Oromfalas nyeregtető Pala	Hatosztatú, fa	Terméskő
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút
A főépület végénél különálló épületek.		Kert végében a dombba mélyítve, támfal homlokzattal.		Kőoszlopok között vaskerítés. Az oszlopok fedkővén, kovácsolt vas csúcsdísz, a fedkő alatt, pedig kovácsolt vas szalagdísz található. A kocsibehajtónál kerékvető van.	Fedett, zárt, kerekeskút
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Parasztház, eredeti állapotban, eredeti nyílászárók, utcai homlokzaton az ablak átépítve.			Nyílászárók enyhén kopottak, az épület lábazata vízesedik, homlokzat vakolatát málik, a tetőszerkezet meggyogyott.	Felvétel időpontja: 2004.04.06. Az épület védelme, az átépített nyílászáró miatt meggondolandó, a kerítés kőoszlopaikat és a pincét védelemre javasoljuk	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
Tetőszerkezet felújítandó	Lábazat vizesedésének megszüntetése, és szigetelése, az épület újravakolása, színezése	Teljes körűen felújítandóak, az eredeti állapotnak megfelelően.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Fotók			
