

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
49.	1893/1	Fő utca 88.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	utcavonalra L-alakban beford.	FSZ	Oromfalas, nyeregtető, cserépfedéssel	Hatosztatú zsalus ablakok	Faragott terméskő

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Az épület folytatásában	Nincs adat	Csúnya lakatosszerkezetű nagykapu, és kerítés.	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Az utcai megjelenésében "polgáriásodó", de udvari kialakításában inkább parasztháznak tekinthető épület nyílászárói eredetiek. Az épület jól illeszkedik a Fő utca ezen nyúlványán kialakult utcaképebe. A bővítés és a tetőterasz sokat ront a megjelenésén.	A tető felújításra szorul. A lábazat kissé vizesedik. Néhány ablakról hiányzik a spaletta.	A felvétel ideje: 2004. 04. 21.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Fotók			