

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
51.	1895	Torbágy, Fő u. 94.	Közösségi ház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Kulturház	Telekhatáron álló "L" alakban befordított	FSZ	Oromfalas nyeregtető Cserép	Fa, az utcai ablakokon zsalú	Vakolt
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs.			Nincs adat.	Falazott lábazaton, pillérek között vas-szerkezetű rács és kapu.	Nincs.
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Polgári lakóház(eredetileg óvoda, óvónői szolgálati lakással), az ablakok körül sima vakolatkeret, közepén zárókő utázzattal. Végigfutó könyöklő párkány, vakolt, tagozatos főpárkány. A sarkokon és az ablakok között kváderes vakoltpilaszter.			Teljesen felújított.	Felvétel időpontja: 2004.04.19.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Önkormányzati tulajdon			
Egyéb javaslatok			

Fotók

