


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
56.	1049/2	Hunyadi u. 26.	Parasztház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésős	FSZ	Oromfalas nyeregtető Pala	Hat osztatú, fa ablakok fillungozott ajtó	Szabályos terméskő és vakolt
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút
Az épület mögött annak folytatásaként helyezkedik el. Eredeti állapotban maradt meg.		Különálló felépítménye van az épület végénél, az udvaron, az épülettel egyidős.		Vakolt, kőkerítés, vas-kapuval.	Pala fedésű, zárt kerek-kút, felújított állapotú
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Az épület 1927-ban épült. Gyalogkapus, kőoszlopos, téglamellvédes tornácos parasztház. Az utcai homlokzat kőburkolatú, sarkokon armírozott díszítéssel. Az utcai nyílászárók körül kőből kirakott szalagkerets díszítés van, az oromzat bevilágító ablakát is keret övezi.			A falakon több helyen fellelhető repedés, a tetőszerkezet megroggyott, a lábazat vizesedik, a nyílászárók mázolósa kopott.	Felvétel időpontja: 2004.05.14. Az épületről részletes felmérés készült.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tetőszerkezet felújítása.	A falak satikai megvizsgálása, a repedések kijavítása, a lábazat vízesedések megszüntetése, szigetelése.	A nyílászárók kereteinek teljeskörű felújítása.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Egyéb javaslatok			
Fotók			