

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
57.	396	Kálvin tér 1.	Népi lakóház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló	FSZ	L-alakú nyeregtető, utcai oldalán a tető síkjából kiugró tetőablak, cserépfedés	Hatoszthatú ablakok	Vakolt
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Az épület folytatásában		Dongaboltozatú		Tömör, falazott kerítés, fadeszka bejárati kapuval.	Nincs adat

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
A mészkőbe vésett felirat szerint 1860-ban épült L-alakú, tornácos épület. Tornácának egy része üvegezett, mellvédje vakolt. A nyílások szabálytalan elrendezésben helyezkednek el.	Műszaki állapota jó.	A felvétel ideje: 2004.

## Helyszínrajz



## Fotók



**Felújítási, helyreállítási javaslatok**

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

**Támogatások**

**Felújítás időpontja**

--	--

**Tulajdonviszony**

Magántulajdon

**Egyéb javaslatok**

--

**Fotók**

