

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
58.	2192/1	Kossuth Ferenc u.17.	Polgári lakóház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Utcavonalon, szabadonálló	FSZ	Kontyolt, nyereg-tetős, cserépfedés	Eredeti, Háromosztatú ablakok	Faragott kő cementhabccal vakolva
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Az épület mögött van			Nincs adat	Csúnya lakatosszerkezetű kapu	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
1930-ban épült ház nyílászárói eredetiek, egyenes záródásúak tagozatos könyöklővel. Az utcai ablakok között, a homlokzat felső harmadában vakolatdíszítés, amelyeket a főpárkány alatt körbefutó sáv fog össze. A sarkokon kis kiugrású vakolatarmírozás.	A lábazat enyhén vizesedik. A hátsó épületrész rossz állapotban van. A nyílászárókon festékhibák láthatók. A tető kissé megrogyott. A kémények állapota rossz.	A felvétel ideje: 2004. 04. 21. Az épület homlokzatán csúnya gázcsővezeték.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A lábazat vizesedését szigeteléssel kell megakadályozni. A vakolathibákat ki kell javítani.	A nyílászárókat újra kell festeni.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások**Felújítás időpontja**

--	--

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Az épület homlokzatának összképe utcaképi szempontból megőrizendő. A gázcsővezeték zavaró hatását csökkenteni kell. (Pl. Festéssel)

Fotók