

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
60.	2156	Kossuth Lajos u. 3.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Oromfalas, nyeregtető, cserép- és palafedéssel	Három és hatosztatú ablakok, betétes bejárati ajtó	Szabálytalan alakú terméskő

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs	Nincs adat	Kúpceréppel fedett téglakerítés, faléces nagykapuval.	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Utcai homlokzata terméskő. Nyílászárói eredetiek, az utcai ablak felett teherhárító ív.	Általában jó állapotú.	A felvétel ideje: 2004. 04. 21. Az épület utcai oromzata félig vakolt, a cseréppel fedett téglakerítéssel a rendezetlenség érzetét kelti.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A héjazatot cserépfedéssel kell egységessé tenni.	Az utcai homlokzat egészét egységesség kell tenni.	Az ablakok fakereteit újra kell festeni.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
		A téglakerítés hézagait ki kell pótolni, a cserépfedést rendezni kell, vagy el kell távolítani. A nagykaput újra kell festeni.	

Támogatások**Felújítás időpontja****Tulajdonviszony**

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Az épület összképét helyre kell állítani, és meg kell őrizni.

Fotók