

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
64.	2137	Kossuth Lajos u. 31.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, L-alakban befordított	FSZ	Oromfalas, nyeregtetős, cserép- és pala-fedéssel	Eredeti, hatosztatú zsalus ablakok	Vakolt, faragott kő
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs		Nincs adat		Rossz állapotú, több helyen hiányos léckerítés, amit drótfonatos kerítéssel pótoltak.	Vakolt négyszögletű kőkávájú, cseréppel fedett kút-házaz kerekcsút.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Nyerséglamellvédes köroszlopú tornáccal rendelkező, paticsfalu parasztház, eredeti nyílászárókkal. Merőlegesen elhelyezkedő házrészsel L-alakban bővítették ki.	Az épület egésze rossz műszaki állapotban van. A legjellemzőbbek: megrogyott tetőszerkezet, nagy felületen vakolathibák, korhadtnyílászárókeretek	A felvétel ideje: 2004. 04. 21. Az épület évek óta lakatlan, a kertje elhanyagolt.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A teljes tetőszerkezetet sürgősen fel kell újítani.	A homlokzatot újra kell vakolni, a lábazat vízszelését meg kell szüntetni.	A hibák kijavítása, a zsáruk pótlása, javítása, esetleg cseréje.	A kút teljes felújítása, a kert rendezése.
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
		A léckerítés meglévő részeinek felújítása, cseréje, a drótkerítés cseréje.	
Támogatások			Felújítás időpontja

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

A paticsfalú épület megtartása, megőrzése, és eredeti állapotban való, teljeskörű helyreállítása.

Fotók