


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
66.	1693	Munkás utca 4.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs beépítésű, előkerttel	FSZ	Oromfalas nyeregtető, részben hornyolt cserépfedéssel, részben hullámpalafedéssel	Eredeti hatosztatú ablakok, deszkaajtók	Vakolt, cementrubic
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs adat		Nincs adat		Rendkívül rossz állapotban lévő fakerítés. A nagykapu faoszlopos volt, most drótfonatú kerítéssel pótolva. A kerítés többi része téglalábazatú és téglaszlopos kerítés volt.	Nincs adat

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű, eredeti nyílászárókkal rendelkező parasztház. A tömegarányait megőrizte. 2004-ben lebontották.	Az épület műszaki állapota igen rossz. A tető rogyadozik, a héjazat előregedett, a kémény rossz állékonyságú, a széldezska és a gerendák korhadtak, az ereszcatorna hiányzik, a nyílászárók némelyike korhadt, festékhibásak, a homlokzaton vakolathibák láthatók, a lábazat vizesedik. Statikai vizsgálatot kell végezni.	A felvétel ideje: 2004. 04. 28. Az épület lakatlan, az udvarán a növények elburjánzottak. Az épület előtt utcaképileg csúnya betonoszlop áll.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tető teljes felújítása indokolt.	A homlokzatot teljesen fel kell újítani, a lábazat vízszelését meg kell akadályozni.	A nyílászárók teljes felújítást igényelnek.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
		A kerítés helyreállítandó.	
Támogatások			Felújítás időpontja

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok
Fotók