

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
73.	454	Nagy utca 31.	Parasztház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs beépítésű	FSZ	Oromfalas nyeregtető, pala- és cserépfedéssel	Eredeti hatosztatú ablak, betétes gyalogkapu	Cementraccal vakolva
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
A főépület folytatásaként nyeregtetős épület palafedéssel, eredeti faajtókkal, boltívesen záródó ablakokkal. Nyári konyha főépülettel szemben, eredeti nyílászárókkal, oromfalas nyeregtetővel, cserépfedéssel. Mellette tyúkól. Harmadik melléképület a kert hátsó részében: oromfalas nyeregtető cserépfedéssel, eredeti nyílászárókkal, előtte kerítés téglapillérek között.		Van, az épület alatt		Kerékvetős kőoszlopos kőkerítés, lakatosszerkezetű nagykapu.	Eredeti, négyszögletű kőkávás kút, faoszlopokkal. Igen rossz állapotban van.
Leírás, jellemzők, védendő érték		Műszaki állapot		Megjegyzés	
Vakolt mellvédes, kőoszlopos tornácú parasztház, eredeti fa, három- és hatosztatú ablakokkal, alsó részén betétes, fa gyalogkapu, több osztatú, színes üvegekkel kirakott felülvilágítóval. Az utcai ablakok átépítettek, körülöttük vakolt szalagkeretes díszítés.		Enyhén repedt fal.		A felvétel ideje: 2004. 04. 28 Az épületről részletes felmérés készült.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A repedést meg kell szüntetni.	A nyílászárókat le kell festeni. Az utcai homlokzati ablakokat helyre kell állítani.	A kutat helyre kell állítani: a tartóoszlopokat kicserélni, a tengelyt pedig pótolni kell. A kút kereke megvan.
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
A hátsó melléképület erősen rogyadozik: a tetőszerkezet felújítandó, homlokzata vakolást igényel, a nyílászárók felújítandók, téglakerítések helyreállítandók.		A nagykapu lecserélendő a házhoz illeszkedő kapura. A kőoszlopok felújítandók, a sérüléseket ki kell javítani.	

Támogatások

Felújítás időpontja

--	--

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Az épület a melléképületeivel, és a kúttal együtt jelentős néprajzi emlékeket képviselnek, együttesük megőrzendő.



Fotók

