

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
74.	458/1	Nagy utca 33.	Parasztház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs beépítés	FSZ	Oromfalas nyeregtető, palafedéssel	Eredeti hatosztatú ablak, betétes gyalogkapu	Cementriccival vakolva
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
A főépület végében, annak folytatásaként nyeregtetős palafedésű épület, melyet istállóként, magtárként működött.		Van, a főépület alatt		Vakolt, kőoszlopok között lakatosszerkezetű nagykapu, kökerítés. Az udvarban eredeti fakerítés és kőoszlopok.	Nincs
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Egyszerű parasztház, téglamellvédés, faoszlopos tornáccal, eredeti, három és hatosztatú ablakokkal, színes felülvilágító, betétes gyalogkapuval.			A falak repedezettek, a tetőszerkezet előregedett, a nyílászárók egy része festékhibás, a gyalogkapuhoz vezető lépcső balesetveszélyes.	A felvétel ideje: 2004. 04. 28 Az épületről részletes felmérés készült.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tetőszerkezet felújítandó, egyféle tetőhéjazat használata ajánlott.	A repedések megszüntetendők. A homlokzatot le kell meszolni.	A nyílászárók felújítandók, az egységes színek alkalmazása (sötétzöld) ajánlott	A lépcsőt helyre kell állítani.
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
A tetőszerkezet és a nyílászárók felújítandók.		A nagykapu lecserélendő a házhoz illeszkedőre. A belső kerítés megmentendő.	

Támogatások**Felújítás időpontja****Tulajdonviszony**

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Az épület teljes egészében felújítandó és megőrzendő.

Fotók