

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
75	198	Nagy u. 34.	Polgári lakóház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Ipar	Oldalhatáron álló, L-alakú	FSZ	L-alakú, kontyolt nyereg-tető, cserép- és pala-fedés	Hatosztatú ablakok, béleletes bejárati ajtók	Falazott mészkő
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Több melléképület a főépület folytatásában és az ellenkező oldali telekhatáron, melyekben a műhely alapanyagait tárolják.			Nincs adat	Lakatosszerkezetű nagykapu	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Régi intézményekre (pl. Iskola) utaló megjelenés, többszörösen ösztött homlokzat. Az ablakok körül keskeny vakolatkeret, az ablakok között lizénák láthatók. A magas lábazatot egyszerű párkány zárja. A belső udvaron hullámlemezzel fedett mellvédés tornác látható, melyet I gerendák tartanak.	Közepes műszaki állapot jellemzi, a lábazat vizesedik, a vakolat hullik.	A felvétel ideje: 2004. 04. 28.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tetőszerkezetet meg kell vizsgálni, a héjalást egységesíteni kell.	A lábazatot szigetelni kell, a homlokzat vakolathibáit ki kell javítani.		
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások	Felújítás időpontja

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Fotók

