

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
82.	1850	Pátyi út 22.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Kontyolt nyeregtető Cserép	Hat osztatú, fa, spalettás	Vakolt

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
A főépület végénél, főépület meghosszabításaként.	Nincs adat.	Lakatos szerkezetű	Nincs adat.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Gyalogkapus, tornácos parasztház. Udvari ablakok körül vakolt, szalagkeretes díszítés. Az utcai ablakot átépítették.	A lábazat vizesedik, a fal több helyen meg van repedve, a tető enyhén megrogyott, nyílászárók kopottak.	Felvétel időpontja: 2004.04.19.

## Helyszínrajz



## Fotók



<b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>			
<b>Tető</b>	<b>Homlokzat</b>	<b>Nyílászárók</b>	<b>Egyéb</b>
A tetőszerkezet felújításra szorul.	A szerkezeti falak megerősítése szükséges, a homlokzat vakolása, festése, a lábazat vízesedésének megszüntetése, szigetelése.	Anyílászárók mázolása.	
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	
<b>Támogatások</b>			<b>Felújítás időpontja</b>
<b>Tulajdonviszony</b>			
Magántulajdon			
<b>Egyéb javaslatok</b>			
<b>Fotók</b>			
			