


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
85.	1989	Pátyi út 35.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron- álló, fésűs	FSZ	Oromfalas nyeregtető Cserép	Négy osztatú, fa	Terméskő, vakolt
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút
A főépület végénél, annak meghosszabításaként, lakóvá alakítva.		A kert végében, a d o m b o l d a l b a , támfalként kialakítva.		Egyszerű vasrács.	Fedtt, zárt kerekeskút. A kútház betongyűrű.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű tornácnélküli parasztház.	Lábazat vizesedik, a tető megrogyott, a nyílászárók mázolósa rossz állapotú.	Felvétel időpontja: 2004.04.19.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tetőszerkezet felújításra szorul.	Alábazat szigetelése.	Nyílászárók telejeskörű felújítása.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Fotók			
