


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
86.	1988/1	Pátyi út 37.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Szabadonálló, fésűs	FSZ	Kontyolt nyeregtető Cserép	Hat osztatú, fa	Vakolt

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Az épület végében annak meghosszabításaként, lakóépületté alakítva.	Nincs adat.	lakatos szerkezetű.	Nincs adat.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű, tornác nélküli parasztház. Az utcai homlokzat nyílás nélküli.	A lábazat vizesedik, a fal több helyen meg van repedve, a tető enyhén megrogyott. A függőleges párkánydeszkázat hiányos.	Felvétel időpontja: 2004.04.19.

## Helyszínrajz



## Fotók



<b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>			
<b>Tető</b>	<b>Homlokzat</b>	<b>Nyílászárók</b>	<b>Egyéb</b>
A tetőszerkezet felújításra szorul.	A szerkezeti falak megerősítése szükséges, a homlokzat vakollása, festése, a lábazat vizesedésének megszüntetése, szigetelése.	Nyílászárók telejeskörű felújítása.	
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	
		Az utcaképbe illő kerítés javasolt.	
<b>Támogatások</b>			<b>Felújítás időpontja</b>
<b>Tulajdonviszony</b>			
Magántulajdon			
<b>Egyéb javaslatok</b>			
<b>Fotók</b>			