


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
87.	1174	Petőfi Sándor u.25.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Kontyolt nyeregtető Pala	Hat osztatú, fa ablakok	Szabályos terméskő
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Az épület mögött az épület meghosszabbításaként.			Nincs adat.	Drótháló kerítés.	Nyitott kerekeskút.
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Kerek oszlopos tornácos parasztház. Az utcai homlokzaton a nyílászárót átépítették, az utcai homlokzat vakolása jellegzetesen az 1960-70-es évek divatja.			A tetőszerkezet kicsit megrogyott, a tetőfedés néhol hiányos, a lábazat és a fal néhol vizesedik.	Felvétel időpontja: 2004.05.14. Az épület jelenleg lakatlan vagy csak időszakosan lakják.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tetőszerkezet megvizsgálendő, a tetőfedés javítandó.	Az épület viezesedésének megszüntetése szigetelése, a homlokzat újra vakolása, festése.	Teljeskörűen felújítandó.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			

Fotók

