

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
88.	1383	Petőfi Sándor u.46.	Kertvárosi lakóház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Szabadonálló	FSZ	Kontyolt nyeregtető Pala	Három osztatú, fa	Vakolt

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Az oldalhatáron áll, pala fedésű, félnyeregtetős, macskalépcsős oromfalú épület, egy kisebb melléképületet hozzáépítettek, amelynek hullám lemezfedése van.	A főépület és a melléképület között helyezkedik el. A pince mellett lévő melléképületet garázsá alakították.	Drótháló kerítés, lakatosszrekezetű kapuval.	Fedett, zárt kerekeskút, eredeti kő kútházzal.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Az 1920-as években épülhetett, kertvárosias lakóépület. A nyílászárók eredetiek, faragott díszes kerettel. Kiemelt oromzatos középrészt kőfejezetű téglapillérek fogják közre. Körbe érdekes szerkezetű ablakkal megnyitva. Az oromzaton kerek bevilágító ablak van vakolat kerettel.	A lábazat vizesedik, a vakolat több helyen hiányos, a nyílászárók kopottak.	Felvétel időpontja: 2004.05.14.

### Helyszínrajz



### Fotók



<b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>			
<b>Tető</b>	<b>Homlokzat</b>	<b>Nyílászárók</b>	<b>Egyéb</b>
	Az épület vizesedésé-nek megszüntetése, szigetelése, a homlokzat újravakolása, festése.	Teljeskörűen felújítandó.	
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	
<b>Támogatások</b>			<b>Felújítás időpontja</b>
<b>Tulajdonviszony</b>			
Magántulajdon			
<b>Egyéb javaslatok</b>			
<b>Fotók</b>			
			
			