


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
93.	216	Rákóczi utca 34.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs beépítésű	FSZ	Oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel	Eredeti négyosztatú ablakok, fűlungos bejárati ajtók.	Faragott termeskő cementraccal vakolva

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
A főépülettel egybeépítve, annak folytatásában eredeti nyílászárókkal.	Van	Eredeti, zömök kőoszlopok között lakatosszrekeztetű nagykapu. A kerítés drótfonatból áll, termeskő-lábazattal.	Nincs adat

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
1880-as években épült egyszerű parasztház eredeti, négyosztatú nyílászárókkal, az udvariak zsalugáteresek, körülöttük vakolt szalagkeretes díszítés. Az utcai homlokzaton végigfutó könyöklőpárkány.	Műszaki állapota igen rossz. A tető rogyadozik, a homlokzaton vakolathibák láthatók. A melléképület szintén igen rossz műszaki állapotú, a fenti problémák mellett a nyílászárók korhadtak.	A felvétel ideje: 2004. 04. 28. Az udvar rendezetlen. Zavaró oszlop a ház előtt.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tetőszerkezet teljes felújításra szorul.	A lábazat vizesedését meg kell akadályozni, a vakolat-hibákat helyre kell állítani.	Felújításuk esetleges cseréjük az eredetiek mintájára, mázolás	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
A melléképület állékonyságát biztosítani kell, a nyílászárókat helyre kell állítani.		A kerítés és a nagykapu a házhoz illeszkedően kell helyreállítani.	

Támogatások**Felújítás időpontja****Tulajdonviszony**

Magántulajdon.

Egyéb javaslatok

Az épület teljes egésze megőrzendő, nagy felújítással és az udvar rendezésével. Az elektromos légvezetékek föld alá helyezésével az utcaképi megjelenés javítható.

Fotók