

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
94.	1841	Rákóczi utca 53.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel	Hatosztatú ablakok	Cementrubicos vakolat

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Az épület folytatásában: az előlső lakóvá alakítva a második gazdasági épület.	Nincs adat	Kőfal kerítés, kőszlopok, dűledező deszkakapuvál.	Nincs adat

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Faoszlopos tornácú parasztház, új, hatosztatú, spalettás nyílászárókkal. A körül szalagkeretes díszítés, könyöklővel, az oromzaton kerekablak található. Az ablakokat ráccsal védik.	Műszaki állapota jó.	A felvétel ideje: 2004. 04. 28

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A felújítási munkálatokat elvégezték.			
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
		A deszkakapu megerősítendő. Falazott részek vakolása.	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Fotók			
			