

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
98.	477	Szabadság u. 1.	Polgári lakó	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, "L" alakban befordított	FSZ	Oromfalas nyeregtető Pala	Három osztatú, fa ablakok	Vakolt
<b>Melléképület</b>		<b>Pince</b>		<b>Kapu, kerítés</b>	<b>Kút</b>
Az utcáfronton a telek másikoldalán, lakóépületté alakítva. Az utcai nyílászáró az 1970-es évek divatjának megfelelő.		Nincs adat.		Kőkerítés tömör vaskapuval.	Nincs adat.
<b>Leírás, jellemzők, védendő érték</b>			<b>Műszaki állapot</b>	<b>Megjegyzés</b>	
Polgári lakóház, a homlokzaton különösebb díszítés nem található, jó arányú és tömegű épület.			Az épület lábazata vizesedik, a homlokzati fal több helyen megrepedt, a festés kopott, az ablakok nyílásainak szélén a vakolat hiányzik, a tető megroggyott, a pala fedés tönkrement, a nyílászárók mázolósa kopott.	Felvétel időpontja: 2004.05.14. A szomszédos egykori katolikus iskola igazgatója lakta.	

## Helyszínrajz



## Fotók



<b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>			
<b>Tető</b>	<b>Homlokzat</b>	<b>Nyílászárók</b>	<b>Egyéb</b>
A tetőszerkezet és a tetőfedés felújítandó, cserépre cserélendő.	A fal repeséseinek kijavítása, a vakolat és a festés helyrehozatala és a lábazat vízesedésének megszüntetése, szigetelése.	Teljeskörű felújítása.	
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	
Felújítandó, a lábazat szigetelése megoldandó.			
<b>Támogatások</b>			<b>Felújítás időpontja</b>
<b>Tulajdonviszony</b>			
Magántulajdon			
<b>Egyéb javaslatok</b>			
<b>Fotók</b>			
			